

Zestaw nasadek wkrętakowych 1/4" do śrub z łbem i gniazdem TORX®

Wykonanie: Ze stali wanadowej 31CrV3 GEDORE, szlifowanej, chromowanej i radełkowanej, wierzchołki ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, oksydowane. Dostawa w kasie z tworzywa sztucznego ze szkieletem rozmieszczenia narzędzi.

6,3 mm

1/4"

GEDORE



nr zam.	Wykonanie	6054 GEDORE	Zawartość zestawu
0100	15-częściowy 160 x 95 x 38 mm	111,00	9 nasadek wkrętakowych do śrub z łbem z gniazdem TORX® (nr zamów. 6054) T 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 6 nasadek do śrub z łbem TORX® (nr zamów. 6046) E 4; 5; 6; 7; 8; 10

(W522)

Nasadka klucza 1/4" do śrub z łbem TORX®

Wykonanie: Z rowkiem rygla kulkowego, szlifowane, chromowane, uchwyt radełkowany.

6027 Ze stali chromowo-wanadowej.

6,3 mm

1/4"

6046 Ze stali wanadowej 31CrV3 GEDORE.



6027 format
professional quality



6046 GEDORE

nr zam.	Wielkość	6027 format	6046 GEDORE	Długość mm	Ø zewn. mm	do śrub
0040	E 4	3,03	5,80	25	5,5	M3
0050	E 5	3,03	5,80	25	7,0	M4
0060	E 6	3,03	5,80	25	8,0	M5
0070	E 7	3,03	5,85	25	9,5	M6
0080	E 8	3,03	5,85	25	10,5	M6 – M7
0100	E 10	3,03	6,55	25	13,0	M8

(W532)

(W522)


Magnetyczna listwa wtykowa 1/4"

Zastosowanie: Pasuje do wszystkich typowych, dostępnych w handlu nasadek kluczy 1/4". Trwały magnes pozwala na przymocowanie listwy na elementach wykonanych z metali nieżelaznych, na obudowach maszyn, na wózkach narzędziowych i na pomostach podnoszących. Listwę można umieścić poziomo, pionowo a nawet nad głową. Listwa ma otwory do zawieszenia na ścianie. Nasadki zostają ustalone przez ich obrót o 90°. Nasadka jest ustalana przy pomocy kulki. Przez obrót nasadki w odwrotnym kierunku następuje jej zwolnienie. **Dostawa bez narzędzi.**

6,3 mm

1/4"

GEDORE



nr zam.	Oprawki mocujące	6043 GEDORE	Wymiary (dł. x szer.) mm
0013	13 zewnętrznych czworokątów 2 wewnętrzne czworokąty	26,80	380 x 33

(W522)