

Mały statyw pomiarowy

Wykonanie: Z okrągłą stopą magnetyczną, niewłaczany, wkręt do ustalania ramienia poprzecznego. Zaciśnięcie czujnika zegarowego nakrętką radełkową. Uchwyt Ø 8 mm do zegaru pomiarowego.

Zastosowanie: do mocowania zegarów pomiarowych mierników dźwigniowych, szczególnie przydatny w miejscach trudnodostępnych.

Wskazówka: Dostawa bez czujnika zegarowego. Czujniki zegarowe są dostępne od strony 4/43.

nr zam.	Wysięg mm	4285 format professional quality	Ø magnesu mm	Wysokość całkowita mm	Siła przyczepności N	Ø statywu mm	Stopa magnetyczna gwint
0001	100	47,50 (W352)	35	135	150	8	M6



format
professional quality

Mały statyw pomiarowy

Wykonanie: Z okrągłą stopą magnetyczną, niewłaczany, z mechanicznym centralnym zakleszczaniem dokładnym ustawianiem. Zakleszczenie czujnika zegarowego radełkową nakrętką. Uchwyt do zegara pomiarowego Ø 8 mm H7. Dostawa w drewnianym pudełku.

Zastosowanie: do mocowania zegarów pomiarowych mierników dźwigniowych, szczególnie przydatny w miejscach trudnodostępnych.

Wskazówka: Czujniki zegarowe są dostępne od strony 4/43.

nr zam.	Wysięg mm	4286 format professional quality	Ø magnesu mm	wysokość statywu mm	Siła przyczepności N
0100	150	66,90 (W434)	35	180	150



format
professional quality

Magnetyczny statyw przegubowy

Wykonanie: Pięcioposiowy statyw przegubowy, centralne blokowanie sprężyste ułożyskowanym zaciskiem. Z mocnym magnesem z możliwością jego włączenia i wyłączenia wraz z podstawą przystawką, szybkie zaciśnięcie w każdej pozycji. Ramiona z anodowanego na czerwono stopu aluminium. Możliwość dowolnej ich kombinacji. Z możliwością nastawiania precyzyjnego w stopie magnetycznej do wąskich i trudnodostępnych miejsc, ustawianie zera przebiega szybciej niż w przypadku innych nastawień precyzyjnych. Mocowanie czujników zegarowych Ø 8 mm i przewodniczą w kształcie jaskółczego ogona. Dostawa w opakowaniu transportowym.

Zastosowanie: Do mocowania czujników zegarowych, mikrokatorów, czujników dźwigniowych oraz sond pomiarowych.

Wskazówka: Czujniki zegarowe są dostępne od strony 4/43.

nr zam.	Wysięg mm	4298 format professional quality	Stopa magnetyczna dł. x szer. x wys. mm	Siła przyczepności N	Stopa magnetyczna gwint	Waga kg
0005	80/ 50	97,90	40 x 30 x 35	320	M5	0,42
0010	110/ 80	119,00	60 x 50 x 55	800	M8	1,28
0015	140/110	140,50 (W434)	60 x 50 x 55	800	M8	1,46

ramię wymienne

nr zam.	wysięg (kolumna, poprzeczne ramię) mm	4298 format professional quality	Mocowanie na stopie magnetycznej	Mocowanie czujników zegarowych
0100	50/ 50	71,70	M5	M6
0105	80/ 50	76,20	M5	M6
0110	80/ 80	80,70	M5	M6
0115	110/ 50	85,20	M8	M6
0120	110/ 80	87,40	M8	M6
0125	110/110	93,00	M8	M6
0130	140/ 50	104,50	M8	M6
0135	140/ 80	106,50	M8	M6
0140	140/110	109,00	M8	M6
0145	140/140	111,00 (W434)	M8	M6

Zapassowa stopa magnetyczna

nr zam.	Gwint	4298 format professional quality	wymiary dł. x szer. x wys. mm	Siła przyczepności N	Waga kg
0150	M5	32,40	40 x 30 x 35	320	0,25
0155	M8	35,40	60 x 50 x 55	800	1,10
0160	M8	57,20 (W434)	75 x 50 x 55	1000	1,38



format
professional quality

